

Avertissement aux possesseurs de FT 897-857.....

Une mésaventure : lors d'une manipulation du FT , pour rangement du matériel , après débrogage du micro du TX et, après avoir rebranché le micro des problèmes sont apparus lors d'un QSO que mes correspondants m'ont signalés .

Le problème étant celui-ci , à la déconnexion du micro du TX : Une pression sur l'embout du cordon mais difficile de le retirer aussi , un petit mouvement de droite à gauche et puis voilà c'était retiré .

Le problème c'est que le fait de faire ce mouvement de droite à gauche les connexions de la prise coté TX ou micro (sont les mêmes) , ont été déplacées :

Down en contact avec UP

Fast en contact avec GND

(voir page 12 de la broche micro sur le mode d'emploi YEASU)

Remède : avec une petite aiguille (appareil éteint) faire levier sur le contact pour le replacer dans sa position initiale .

Une problème tout bête , mais du temps à rechercher cette panne.....

73 à tous Jean F5LTI